

# ETAP 4

# ETAP 2

ETAP 11

that, step lines adjustment and zero line

Annotations

# ETAP 3

[illegible]

1. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-004.
2. Roboty związane z przebudową linii napowietrznych nn.-0,4kV wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-50100.
3. Wszystkie naprawy sieci i urządzenia traktować jako czynne, będące pod napięciem.

[illegible]