

MIEJSCOWOŚĆ: Gdynia, Plac Grunwaldzki, ul. Borchardta

OBIEKT: Rozbudowa ulic

NR UMOWY: 93/14

Głębokość w m p.p.t.	Symbol gruntu	Przełot warstw	Nazwa gruntu	Głębokość zwiędnięcia wody m p.p.t.	Wilgotność	Stan gruntu
Skala 1 : 100						
OTWÓR NR 4 Rzędna ~ 7,2 m n.p.m.						
0	NN(PdH,K)	0,2	Nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczny, kamienie), szaro-brunatny			
1	Pd//Ps [+K]		Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, kamienie, brązowy		w	szg
2						
3	Ż//Ps	2,8	Żwir przewarstwiony piaskiem średnim, brązowy		w	szg
3,3						
4	Ps[+K]	3,9	Piasek średni, kamienie, brązowy		w	szg
5						
6	Ps//Ż [+K]	6,0	Piasek średni przewarstwiony żwirem, kamienie, brązowy	5,2	w nw	szg
OTWÓR NR 5 Rzędna ~ 6,4 m n.p.m.						
0	NN(Gb, PgH,PgH,K)	0,6	Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty próchniczny, piasek średni próchniczny, kamienie), brunatny			
1						
2	Pd		Piasek drobny, jasnobrązowy		w	szg
3						
4						
5	Ps//Ż [+K]	6,0	Piasek średni przewarstwiony żwirem, kamienie, brązowy	5,0	w nw	szg
OTWÓR NR 6 Rzędna ~ 5,4 m n.p.m.						
0	NN(Gb, PgH,K)	0,7	Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty próchniczny, kamienie), brunatny			
1						
2	Ps		Piasek średni, brązowy		w	szg
3						
4						
5	Ps//Pr	6,0	Piasek średni przewarstwiony piaskiem grubym, brązowy	4,6	w nw	szg